

Technische Informationen - Übersicht			1993		
Nr.	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI-Nr.	Datum	Bemerkung
01/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Bd. 1 Nr. 1279-20-91E	MX-3 EC	01/93	08.01.93	
02/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Bd. 1 Nr. 1279-20-91E	MX-3 EC	02/93	15.01.93	
03/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Bd. 2 Nr. 1267-20-91I	626/MX-6 GE	03/93	22.01.93	
04/93	Anlaßgeräusch bei Fzg. mit Autom.getriebe	626/MX-6 GE, Xedos-6 CA	04/93	29.01.93	
03/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Erg. Nr. 1322-20-92C	626 GE Diesel	05/93	05.02.93	Schreibfehler, sollte TI-Nr. 05/93 heißen
06/93	Türdichtung vorn	626 GE	05/93	05.02.93	
07/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Bd. 1 Nr. 1264-20-91I	626/MX-6 GE	07/93	19.02.93	
08/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Bd. 1 Nr. 1298-20-91L	Xedos-6 CA	09/93	05.03.93	
09/93	Wassereintritt Fußraum	323 BG	10/93	12.03.93	
10/93	Geräusche im Bereich der B-Säule	626 GE/ Xedos-6 CA	09/93	12.03.93	Schreibfehler, sollte WOMI-Nr. 10/93 heißen
11/93	Geräusche im oberen Bereich d. Heckklappe	RX-7 FD	11/93	19.03.93	
12/93	Klopfgeräusche im Leerlauf	626/MX-6 GE	11/93	19.03.93	
13/93	Stellmotore Zentralverriegelung	323 BG	11/93	19.03.93	
13/93-K	" " Ändg. zur o. g. TI	323 BG	14/93	08.04.93	
14/93	Ergänzungsblatt Karosserie-Hdb. Nr. 3212-20-91K	626/MX-6 GE	11/93	19.03.93	
15/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Bd. 1 Nr. 1264-20-91I	626/MX-6 GE	11/93	19.03.93	
16/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Erg. Nr. 1313-20-91L	626 4WD GE	11/93	19.03.93	
17/93	Ergänzung Verkab.diagramm Nr. 5221-20-92C	Xedos-6 CA	13/93	02.04.93	
18/93	Ergänzung Werkstatt-Hdb. Nr. 1294-20-91L	RX-7 FD	15/93	16.04.93	
19/93	Comprex Einspritzpumpe	626 Compr. Diesel GE	15/93	16.04.93	
20/93	Geräusche im Bereich d. rechten vord. Längsträgers	MX-3 EC	17/93	30.04.93	
21/93	Korrektur Werkstatt-Hdb. Nr. 1294-20-91L	RX-7 FD	16/93	23.04.93	
21/93	Kabelbaum Comprex Diesel	626 Compr. Diesel GE	18/93	07.05.93	
22/93	Kasko Typkl.verz. Nachtrag Nr. 3	alle Fzge.	21/93	28.05.93	
23/93	Ergänzung Werkstatt-Hdb. Nr. 1264-20-91I	626/MX-6 GE	22/93	04.06.93	
24/93	Heizungsregulierung	323 BG	25/93	25.06.93	
24/93-E	" Ergänzg. zu vorg. TI wegen geändert. Schalter	323 BG	41/93	15.10.93	
25/93	Kraftstoffdruckregler, Schläuche	RX-7 FD	25/93	25.06.93	
26/93	Geräusche elektr. Fensterhebermotoren	MX-6 GE	26/93	02.07.93	
27/93	Vibrationsgeräusch rechte Motoraufhängung	RX-7 FD	26/93	02.07.93	
28/93	Kofferraumschloß	626/MX-6 GE	26/93	02.07.93	
29/93	nicht belegt	----	----	----	
30/93	Ansaugluft-Temperaturschalter	626/626 Kombi Compr. Diesel GE, GV	26/93	02.07.93	

Technische Informationen - Übersicht			1993	
Nr.	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI-Nr.	Datum
31/93	Geräusche aus dem Bereich B-Säule	MX-3 EC	27/93	09.07.93
32/93	Geräusche elektr. Fensterheber	RX-7 FD	28/93	16.07.93
33/93	Windgeräusche Bereich Türaußengriff	RX-7 FD	28/93	16.07.93
34/93	Knarrgeräusche an der Hinterachse	121 DB	29/93	23.07.93
35/93	nicht belegt	----	----	----
36/93	Ergänzung Werkstatt-Hdb. Nr. 1221-20-89K	MX-5 NA	29/93	23.07.93
37/93	Aschenbecherdeckel Öffnungsfeder	323 F-Mod./MX-3 BG, EC	30/93	30.07.93
38/93	Hauptbremszylinder	626/MX-6 GE	30/93	30.07.93
39/93	Schalthebel	MX-5 NA	31/93	06.08.93
40/93	Heckverkleidung	323 BG GT-R	33/93	20.08.93
41/93	Beleuchtung Heizungsregulierung	626/MX-6 GE	35/93	03.09.93
42/93	vordere Bremssättel	323 BG	37/93	17.09.93
43/93	vordere Türdichtungen	626 GE	38/93	24.09.93
44/93	Ölundichtigkeit Bereich Motor - Getriebe	626 GE (FS/FP)	39/93	01.10.93
44/93-K	" Korrektur zu vorg. TI wegen längerer Schrauben	626 GE (FS/FP)	----	07.10.93
45/93	Kasko-Typklassenverzeichnis	alle Fzge.	40/93	08.10.93
46/93	Servolenkung (Halter Druckspeicher)	626 GE(RF-CX)	41/93	15.10.93
47/93	Zentral-Einspritzventil	121 DB	42/93	22.10.93
48/93	Comprex-Lader, Generator-Keilriemen	626 GE Comprex-Diesel	43/93	29.10.93
49/93	Handschuhfach-Beleuchtung	RX-7 FD	46/93	19.11.93
50/93	AU-Alternativverfahren	alle Fzge.	46/93	19.11.93
51/93	Vorderradaufhängung	Xedos 9 TA	47/93	26.11.93
51/93-E	Vorderradaufhängung (Ergänzung zu vorgeh. TI)	Xedos 9 TA	01/94	07.01.94
52/93	Kasko-Typklassenverzeichnis Nachtrag Nr. 1	alle Fzge.	48/93	03.12.93
53/93	Türarretierung	RX-7 FD / Xedos 6 CA	49/93	10.12.93
54/93	Scheibenführung	MX-3 EC	49/93	10.12.93
55/93	Ventilschaftabdichtungen	626/MX-6 GE / MX-3 EC / Xedos 6 CA	51/93	23.12.93
55/93-K	Ventilschaftabdichtungen (Korrektur zu vorgeh. TI)	626/MX-6 GE / MX-3 EC / Xedos-6 CA	03/94	21.01.94

Technische Informationen - Übersicht					1994
Nr.	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI	Datum	Bemerkungen
01/94	Lenkzwischenwelle	TA	01/94	07.01.94	
02/94	Türverkleidung	GE (MX-6)	02/94	14.01.94	
03/94	Drosselklappensensor	GE (626,MX-6) / CA	02/94	14.01.94	
04/94	Ergänzung List of VIN	alle Fzge.	08/94	25.02.94	
05/94	-----	-----	-----	-----	nicht belegt
06/94	Liste aller Technischen Informationen 1993	alle Fzge.	11/94	18.03.94	
07/94	Aufkleber "Injektion"	BG / BW / EC / CA	11/94	18.03.94	
08/94	Aktualisierung Räder-/Reifenkatalog	alle Fzge.	13/94	31.03.94	
09/94	Scheibenbremsen hinten (Rückstellung)	alle Fzge.	14/94	08.04.94	
10/94	Kupplung	BG / EC	15/94	15.04.94	
10/94-K	Kupplung (Korrektur zu vorgenannter TI)	BG / EC	45/94	11.11.94	
11/94	Korrektur Werkstatt-Hd.buch, Bd. 1 (1279-20-91E)	EC	17/94	29.04.94	
12/94	Zündspuleneinheit	NA (Face-Lift - 1.9l)	18/94	06.05.94	
13/94	Distanzscheibe Schiebedach	GE (626,MX-6)	19/94	13.05.94	
14/94	Kraftstoffabsperrventil	alle Fzge. mit Vergaser	23/94	10.06.94	
15/94	Kasko - Ergänzung Typklassenverzeichnis	alle Fzge.	25/94	14.06.94	
16/94	Verschlußdeckel Kühlmittelausgleichsbehälter	BG	27/94	08.07.94	
17/94	Verwendung von Özusätzen	alle Fzge.	28/94	15.07.94	
18/94	Lenkzwischenwelle	TA	28/94	15.07.94	
19/94	Tellerfeder/Kontaktzahnrad	GE (626,MX-6) / EC / CA / TA	29/94	22.07.94	
19/94-E	Tellerfeder/Kontaktzahnrad (Ergänzung zu vorgeh. TI)	BA / GE (626, MX-6) / EC / CA / TA	43/94	28.10.94	
20/94	Verschlußkappen an Rahmenlängsträgern	BA	31/94	05.08.94	
21/94	Leerlaufdrehzahlregelventil (ISC)-Drosselklappenteil	BG / EC / CA	31/94	05.08.94	
22/94	Austausch von Komponenten des Airbag-/Gurtstraffersyst.	alle Fzge. mit SRS	33/94	19.08.94	
23/94	Kraftstoffpumpe	GE (626, MX-6) / CA	34/94	26.08.94	
24/94	Bremspedalpulsieren	alle Fzge.	34/94	26.08.94	
25/94	Schaltperr-Anzeigeleuchte "HOLD"	TA (Automatik)	36/94	09.09.94	
25/94-E	Schaltperr-Anzeigel. "HOLD" / Wählhebelstellg.-Anzeige	TA (Automatik)	42/94	21.10.94	
26/94	Temperaturschalter der Klimaanlage	GE (626)	38/94	23.09.94	
27/94	Fensterführung	CA	39/94	30.09.94	
28/94	Türschloßbeleuchtung	EC	39/94	30.09.94	
29/94	Kraftstofftank	TA	40/94	07.10.94	
30/94	Schwergängigkeit der Türscheibe	BG (Schrägheck)	40/94	07.10.94	

Technische Informationen - Übersicht					1994
Nr.	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI	Datum	Bemerkungen
31/94	Dach-Isoliermatte	TA	41/94	14.10.94	
32/94	Kasko-Typklassenverzeichnis	alle Fzge.	41/94	14.10.94	
33/94	Einspritzventil	DB	41/94	14.10.94	
34/94	Geschwindigkeitsregelanlage	TA	42/94	21.10.94	
35/94	Haltegriffe	TA	42/94	21.10.94	
36/94	Sturzeinstellung Vorderachse	BA	45/94	11.11.94	
37/94	Veränderungen des Luftansaugsystems	FD	46/94	18.11.94	
38/94	Abdeckung Sicherungskasten	TA	46/94	18.11.94	
39/94	Getränkehalter	TA	47/94	25.11.94	
40/94	Hintere Türdichtungen	BA (4-Türer)	47/94	25.11.94	
41/94	Rücksitzlehnenverriegelung	BA (S)	47/94	25.11.94	
42/94	Kasko-Typklassenverzeichnis Nachtrag 1	BA, CA	48/94	02.12.94	
43/94	Hutablage	GE (626 FLH)	48/94	02.12.94	
44/94	Ansaugkrümmerdichtung	FD	49/94	09.12.94	
45/94	Schiebedach	GE (626)	49/94	09.12.94	
46/94	Ventilschaftabdichtungen	DB, BG, BW, GE, EC, NA, CA, TA	50/94	16.12.94	
47/94	Verdampfer-Temperatursensor (Klimaanlage)	TA	50/94	16.12.94	
48/94	Scheinwerferanlage (Kombischalter-Kabelstrang)	BA (mit Airbag)	50/94	16.12.94	
49/94	Scheinwerfer (Beschlagen der Gläser)	BA C/F	50/94	16.12.94	
50/94	Zentralverriegelung	GE (626, MX-6)	51/94	23.12.94	
51/94	Korrektur Werkstatt-Handbuch 1410-20-93L	GEA	52/94	30.12.94	
52/94	Windschutzscheiben-Zierleiste	TA	51/94	23.12.94	
52/94-K	Windschutzscheiben-Zierleiste (Korrektur zu vorgeh. TI)	TA	51/94	30.12.94	
53/94	Halterungen der Hutablage	BG (STH), BA (C/F), EC, GE (626 FLH)	51/94	23.12.94	
54/94	Kupplungsschlupf	GE (626) FS/FP-Motor	52/94	30.12.94	
55/94	Heizung (ungleichmäßige Warmluftverteilung zwischen Fahrer- und Beifahrerseite)	GE (626, MX-6)	52/94	30.12.94	
56/94	Pumpe der Servolenkung	GE (626)	52/94	30.12.94	

Technische Informationen - Übersicht							1995
Nr.	Gruppe	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI	Datum	Bemerkungen	
01/95	S	Schiebedach	BA	01/95	06.01.95		
02/95	B	Leistungsverlust bzw. Anlaßschwierigkeiten	BA (Z5-Motor)	02/95	13.01.95		
03/95	GI	Technische Informationen 1994	alle Fahrzeuge	02/95	13.01.95		
04/95	R	Lenkradmittelstellung	alle Fahrzeuge	02/95	13.01.95		
05/95	---	-----	nicht belegt	----	-----		
06/95	U	Korrektur Werkstatt-Handbuch 1421-20-94F	CA	02/95	13.01.95		
07/95	B	Hydrostößelgeräusche	alle Fahrzeuge mit Hydrostößel	03/95	20.01.95		
08/95	U	Gebbläsemotor	BA	03/95	20.01.95		
09/95	T	Heckblende - Kombileuchte	BA (S/F)	04/95	27.01.95		
10/95	S	Zentralverriegelung	BG	04/95	27.01.95		
11/95	S	Türschloßöse	BA (S/C)	04/95	27.01.95		
12/95	S	Wasserabweiser / Gebläsemotor	BA	05/95	03.02.95		
13/95	T	Austausch Warnleuchten-Symbolplatte im Kombiinstrument /	LV	05/95	03.02.95		
----		Störungswarnleuchte	-----	----	----		
34/93-E	R	Hinterachse	DB	05/95	03.02.95	(Ergänzung zu TI-34/93)	
14/95	F	Leerlaufdrehzahl	BA	06/95	10.02.95		
15/95	S	Wassereintritt Bereich Seitentüren	BA, GE, CA	06/95	10.02.95		
----		-----	-----	----	----		
16/95	S	Elektrische Fensterheber	BA (C/S)	07/95	17.02.95		
17/95	B	Ein- u. Auslaßventilfedern	BA (Z5-Motor)	07/95	17.02.95		
24/93-E	U	Heizungsregulierung	BG	07/95	17.02.95	(Ergänzung zu TI-24/93)	
18/95	S	Grill-Windlauf (Wasserabweiser)	BA (C/S)	10/95	10.03.95		
19/95	T	Bordcomputer	TA	10/95	10.03.95		
20/95	U	Abschirmbleche an den Versorgungsleitungen zum hinteren	LV	10/95	10.03.95		
----	---	Klimaanlagen-Verdampfer	-----	----	----		
21/95	T	Türleuchtenglas	BA	11/95	17.03.95		
22/95	T	Bordcomputer	TA	11/95	17.03.95		
23/95	B	Nockenwellen / Tellerfedern - Kontaktzahnrad (Aus- u. Einbau)	alle Fahrzeuge mit K-Motor	11/95	17.03.95		
17/95-E	B	Ein- u. Auslaßventilfedern	BA (Z5-Motor)	11/95	17.03.95	(Ergänzung zu TI-17/95)	
24/95	S	Rücksitzlehne	TA	12/95	24.03.95		
25/95	---	alle Mazda-Fahrzeuge mit serienmäßiger Wegfahrsperrung (MWS 01)	<-----	12/95	24.03.95		
26/95	F	mangelnde Motorleistung	alle Fzge. mit K-Motor	13/95	31.03.95		
27/95	S	Türscheiben vorn	BA (F)	13/95	31.03.95		
28/95	GI	Technische Informationen I. Quartal 1995	alle Fahrzeuge	14/95	07.04.95		

Technische Informationen - Übersicht						1995
Nr.	Gruppe	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI	Datum	Bemerkungen
29/95	S	Ergänzende Hohlraumversiegelung d. seittl. Motorhaubenfalze	GE (626/MX-6)	18/95	05.05.95	
30/95	T	Korrektur Wegfahrsperr-Handbuch, 1503-20-95A, Seite T-5	BA, GE (626, MX-6), CA, TA	20/95	19.05.95	
31/95	T	Vordere Kombileuchte	GE (626)	22/95	02.06.95	
32/95	S	Türschloßgeräusche	BA (C/S)	23/95	09.06.95	
33/95	U	Frontscheibe	GE (626)	23/95	09.06.95	
34/95	S	Türdichtungen der vorderen Türen	TA	23/95	09.06.95	
35/95	T	Radioempfang (UKW-Bereich)	TA	24/95	16.06.95	
36/95	S	Schiebedach	BG (F-Modell)	25/95	23.06.95	
37/95	S	Außenspiegel	BA	25/95	23.06.95	
38/95	U	Klimaanlage	BA (C/S) mit Ottomotor	25/95	23.06.95	
39/95	S	Türaußengriffe	BA	26/95	30.06.95	
40/95	S	Zigarettenanzünder	NA	26/95	30.06.95	
41/95	S	B-Säule / Türschweller	BA	27/95	07.07.95	
42/95	---	Abgasuntersuchung - Ersatzverfahren	alle Fahrzeuge (G.-Kat.)	27/95	07.07.95	
43/95	GI	Liste Technische Informationen I. Halbjahr 1995	alle Fahrzeuge	27/95	07.07.95	
44/95	B	Ventilspiel-Einstellung Mazda 323 Typ BA Z5-Motor	BA	27/95	07.07.95	
48/93-E	G	Generator-Keilriemen / Comprex-Lader	GV/GE Comprex-Diesel	27/95	07.07.95	(Ergänzung zu TI-48/93)
45/95	---	nicht belegt	-----	-----	-----	
46/95	S	Kofferraumbodenabdeckung	BA (C/F)	28/95	14.07.95	
47/95	M	vordere Radlager	GE (626)	28/95	14.07.95	
48/95	P	Fehlercodespeicher - Automatischer Blockierverhinderer (ABV)	LV	28/95	14.07.95	
49/95	S	Heckscheibenheizungsschalter	BA (C/S)	29/95	21.07.95	
50/95	P	Feststellbremse	GE (626)	29/95	21.07.95	
51/95	S	Wassereintritt in den Fußraum	BA (C/S)	29/95	21.07.95	
52/95	T	Temperaturanzeige - Heizung und Klimaanlage	TA	31/95	04.08.95	
50/95-E	P	Feststellbremse	GE (626, MX-6)	31/95	04.08.95	(Ergänzung zu TI-50/95)
53/95	S	Betätigungsknopf des Schiebedachschalters (Innenleuchte)	BA	32/95	11.08.95	
54/95	T	Elektrische Audio-Antenne	BA	32/95	11.08.95	
55/95	---	Ergänzung Werkstatt-Handbuch 1163-20-87I	.(626) GV	34/95	25.08.95	
56/95	S	Handschuhfachscharnier	BA	34/95	25.08.95	
57/95	T	Sicherungskasten, Abdeckung	BA	34/95	25.08.95	
58/95	---	Ergänzung Werkstatt-Handbuch 1433-20-94G	BA	35/95	01.09.95	
59/95	---	Ergänzung Werkstatt-Handbuch 1433-20-94G und	BA	36/95	08.09.95	
----	---	Verkabelungsdiagramm 5304-20-94G	-----	-----	-----	

Technische Informationen - Übersicht			1995		1995	
Nr.	Gruppe	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI	Datum	Bemerkungen
60/95	S	Außenspiegel - Spiegelglasvibrationen	BA (mit elektrisch verstellbaren Außenspiegeln)	36/95	08.09.95	
---	---	-----	-----	-----	-----	
61/95	S	Außenspiegel - Windgeräusche	GE (626 4-turig)	36/95	08.09.95	
62/95	S	Türdichtung hinten	MG	37/95	15.09.95	
63/95	P	Feststellbremse	CA	37/95	15.09.95	(siehe auch TI-Nr. 50/95)
64/95	S	Schiebedachführung	GE (626)	37/95	15.09.95	
60/95-K	S	Außenspiegel - Spiegelglasvibrationen	is 11 60/95, Hinweis auf Nachlieferung	37/95	15.09.95	
---	---	-----	Garantie Information)	---	---	
65/95	K	Ölkühlerreiniger für Automatikgetriebe	alle Fzge. mit Automatikgetriebe	39/95	29.09.95	
66/95	U	Ergänzung Werkstatthandbuch 1367-20-93K und Verkabelungsdiagramm 5262-20-93I	TA	39/95	29.09.95	
---	---	-----	-----	-----	-----	
67/95	---	nicht belegt	-----	-----	-----	
68/95	T	Ergänzung Werkstatthandbuch 1367-20-93K und Verkabelungsdiagramm 5262-20-93I	TA	39/95	29.09.95	
---	---	-----	-----	-----	-----	
69/95	GI	Liste Technische Informationen 01.01. - 30.09.95	alle Fzge.	40/95	06.10.95	
70/95	N	Pumpe der Servolenkung	GE, CA ((2WS, 4WS)	41/95	13.10.95	
71/95	S	Schiebedach - Klappergeräusche, Höheneinstellg. Schiebedach	GE (626)	42/95	20.10.95	
72/95	T	Startverhalten von Fahrzeugen mit werkseitiger Wegfahrsperre	alle Fzge. mit werks. Wegfahrsperre	42/95	20.10.95	
73/95	U	Klimaanlage	GE (626) Comprex-Diesel	42/95	20.10.95	
74/95	T	Kühflüssigkeitstemperaturanzeige	EC	43/95	27.10.95	
75/95	K	Getriebe-Massekabel	BW (MTX)	43/95	27.10.95	
76/95	GI	Typklassenverzeichnis	alle Fahrzeuge	43/95	27.10.95	
77/95	T	Nebelscheinwerfer - Kondenswasserbildung	GE (626, MX-6)	44/95	03.11.95	
78/95	R	Klopfgeräusche von den hinteren Stoßdämpfern	BA	44/95	03.11.95	
49/95-K	S	Heckscheibenheizungsschalter	BA (C/S)	45/95	10.11.95	
79/95	U	Korrektur Werkstatthandbuch Bd. II, 1465-20-94G	BA	46/95	17.11.95	
80/95	S	Türdichtungen hinten	GV	46/95	17.11.95	
81/95	S	Türdichtungen der vorderen Türen	CA	47/95	24.11.95	
82/95	S	Ausbau von Blenden in der Instrumententafel ...	alle Fzge.	47/95	24.11.95	
83/95	S	Antriebsrad der elektrischen Fensterheber	GV	47/95	24.11.95	
84/95	S	Untere B-Säulenverkleidung	TA	47/95	24.11.95	
85/95	F	Kurbelwellenriemenscheibe	GE, GV (626 Comprex)	48/95	01.12.95	
86/95	S	Windgeräusche im Bereich der vorderen Türen	GE (626 außer US-Ausführung)	48/95	01.12.95	
61/95-K	S	Außenspiegel-Windgeräusche (austauschen gegen TI-Nr.: 61/95)	GE (626 außer US-Ausführung)	48/95	01.12.95	

Technische Informationen - Übersicht					1997	
Nr.	Gruppe	Betreff	Fahrzeugtyp	WOMI	Datum	Bemerkungen
81/96-K	T	Innenraumleuchte (Korrektur ET-Info)	alle Fzge. mit 10W Glühlampe	02/97	10.01.97	
01/97	H	Kupplung	BA, BG, EC, CA	02/97	10.01.97	
02/97	U	Kondensatorlüfter-Steckverbinder (nur Nachrüsts. MANA-Klimaantl.)	BA (B3-Motor)	02/97	10.01.97	
03/97	GI	Übergabeinspektion - Prüfung der Achsgeometrie	alle Fzge.	03/97	17.01.97	
04/97	T	Korrektur Werkstatthandbuch 1553-20-96G	ZQ	03/97	17.01.97	
05/97	S	Rückenlehne der hinteren Sitzbank	TA	03/97	17.01.97	
06/97	T	Tachometer	GV	03/97	17.01.97	
07/97	A	Ergänzung Werkstatthandbuch 1536-20-96B	ZQ	03/97	17.01.97	
08/97	GI	Liste "Technische Informationen 1996 - Übersicht"	alle Fzge.	04/97	24.01.97	
09/97	B	Tellerfeder / Kontaktzahnrad	BA,GE,EC,CA,TA (nur K-Motoren)	04/97	24.01.97	
10/97	S	Dachzierleiste	BA (S)	04/97	24.01.97	
11/97	F	Schlechtes Startverhalten des Motors bei niedrigen Außentemp.	BA (nur BP-Motor)	04/97	24.01.97	
12/97	F	Servolenkungsdruckschalter	DB, BA, BG, EC, NA, CA	05/97	31.01.97	
13/97	S	Sonnenblenden	CA (ab Fgst.nr. 200 001)	06/97	07.02.97	
14/97	S	Vordere Türfalzleiste	GE	06/97	07.02.97	
15/97	GI	Typklassenverzeichnis - Nachtrag 2	alle Fzge.	06/97	07.02.97	
16/97	K	Automatikgetriebe-Ölschlauch	BA, GE, CA (FS,KF-Motor + 4EAT)	08/97	21.02.97	
04/95-K	R	Lenkradmittelstellung (Korrektur Garantie-Information)	alle Fzge. außer B-Serie	10/97	07.03.97	
16/97-K	K	Automatikgetriebe-Ölschlauch, Zusatzinformation	BA, GE, CA (FS,KF-Motor + 4EAT)	12/97	21.03.97	
17/97	F	Schwergängigkeit der Drosselklappe	BA	17/97	25.04.97	
18/97	GI	Farbkennnummer	ZQ	20/97	16.05.97	
19/97	----	nicht belegt	-----	----	----	
20/97	P	Bremsschlauchbefestigung vorn und hinten	ZQ	27/97	04.07.97	
21/97	T	Wegfahrsperrsteuergerät	GF	28/97	11.07.97	
22/97	T	Innenraumleuchte	BA (nur 3/4-Türer)	29/97	18.07.97	
23/97	T	Radiostörungen	GE (nur FP/FS-Motor)	29/97	18.07.97	
24/97	S	Vordere Türfensterscheiben	BA (nur F-Modell)	30/97	25.07.97	
25/97	S	Persenning	NA	31/97	01.08.97	
26/97	G	Anlasser	ZQ (nur 1,3l Endura E-Motor)	31/97	01.08.97	
27/97	J	Schaltgetriebe Typ G25M-R	BA, GE, EC, CA	33/97	15.08.97	
28/97	GI	Typklassenverzeichnis (Kaskoeinstufung 626 GF)	alle Fzge.	33/97	15.08.97	
29/97	R	Geräusche Vorderachse	GE, GF	35/97	29.08.97	
26/97-K	G	Anlasser (Korrektur)	ZQ (nur 1,3l Endura E-Motor)	36/97	05.09.97	
30/97	G	Zündverteiler	GE (bis 400 000), EC (bis 200 000)	41/97	10.10.97	

